

## Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

Version du logiciel : T07.02

1 - Défauts à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défauts à corriger sans contre-visite : 0 (zéro)

Ce procès-verbal contient 1 page



## MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	829	534
Frein de service		
Force (daN)	G : 316 D : 292	G : 183 D : 193
Déséquilibre (%)	8	6
Force (daN)	G : 316 D : 292	G : 183 D : 193
Efficacité (%)	72	
Efficacité frein stationnement (%)	28	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	2	5
Ripage (m/km)	+1.0	
Feux de croisement (%)	G : -1.8 D : -1.9	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : -3.6 D : -3.9	h : <= 0,8 m
•Pollution	CO ralenti : 0.04 %	CO ralenti accéléré : 0.10 %
	Lambda : 1.018	